

## Nachfrageverfahren 2008

### Wirkungsbereich Abwasserverband Mittleres Strem- und Zickenbachtal

#### Abwasserverband Mittleres Strem- und Zickenbachtal

Reihe Burgenland 2008/2

Die Reinigungsleistung der im Jahr 1987 in Betrieb genommenen Kläranlage war bezüglich des organischen Kohlenstoffes und der Stickstoffverbindungen bei Trockenwetter ausreichend. Bei Regenwetter erfolgten allerdings regelmäßig Ausleitungen ungereinigten Abwassers in die als kritisch belastetes Gewässer einzustufende Strem; damit entsprach die Kläranlage nicht dem Stand der Technik.

Empfehlung	umgesetzt	Umsetzung zugesagt	offen
(1) Analyse der Verbandsanlagen	X		
(2) Vereinfachung der Verbandsorganisation		X	
(3) Erstellung eines Indirekteinleiterkatasters	X		
(4) Aufteilung von Betriebs- und Herstellungskosten		X	

#### Fazit

Die Überprüfung des RH hat sichergestellt, dass die Verbandsorganisation vereinfacht wird und die Anlage künftig dem Stand der Technik entspricht. So konnten die Aufgabenerfüllung verbessert und die Wirksamkeit gesteigert werden.

Wien, im Dezember 2009

Der Präsident:

Dr. Josef Moser